

Результаты фотофиксации Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Золотой ключик» города Евпатории Республики Крым»



Фото № 1 Вход на территорию



Фото № 2 Вход на территорию



Фото № 3 Пути движения по территории



Фото № 4 Пути движения по территории



Фото № 5 Пути движения по территории



Фото № 6 Пути движения по территории



Фото № 7 Пути движения по территории



Фото № 8 Наружная лестница для входа в здание



**Фото № 9 Входная площадка перед дверью
главного входа 1**



**Фото № 10 Входная площадка перед дверью
дополнительного входа 2**



Фото № 11 Двери главного входа 1

Фото № 12 Двери главного входа 1



Фото № 13 Дверь дополнительного входа 2



Фото № 14 Дверь дополнительного входа 2




Фото № 15 Тамбур 1



Фото № 16 Тамбур 2



Фото № 17 Зона ожидания, вестибюль



Фото № 18 Лестница внутри здания



Фото № 19 Дверь внутри здания



Фото № 20 Дверь внутри здания



Фото № 21 Зал для обслуживания



Фото № 22 Зал для обслуживания



Фото № 23 Туалетная комната



Фото № 24 Туалетная комната




Фото № 25 Кнопка вызова для оказания помощи МГН



Фото № 26 Визуальная информация на стенде для родителей

ПЛАН РАСПОЛОЖЕНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ДЛЯ МГН ВНУТРИПОМЕЩЕНИЯ
 Здание № 2 «Золотой ключик»



- Условные обозначения:
- Коридор, входная зона (общая)
 - Двери (внутренние)
 - Вход
 - Туалетная комната
 - Внутренняя дверь