



Утверждаю
и.о. Заведующего
ЕА.Никулина
«26» октября 2020 г

АКТ
проверки состояния пожарной безопасности в ДОУ №2
от «26 » 10 2020 г.

Пожарнотехническая комиссия в составе: председателя Мельниковой Е.В., заведующей хозяйством и членов комиссии – Зеленской О.В., председатель ППО, Шкатулова Г.А. рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий проверила противопожарное состояние групповых, служебных, подвальных помещений и складов на наличие средств пожаротушения

В результате проверки установлено:

Территория и помещения ДОУ	содержатся в чистоте
Служебные помещения, хранилища и склады	соответствуют требованиям противопожарной безопасности
Наружные и внутренние электросети, электрооборудование и приборы	исправны
Весь мусор и отходы	систематически вывозятся
Инструктаж с работниками по мерам противопожарной безопасности	проводится
Планы занятий	имеются
Ежедневные осмотры помещений на соответствие противопожарным требованиям.	Проводятся
Нештатная пожарная команда ДПД	Имеется, свои обязанности знает, пользоваться средствами пожаротушения умеет
Дороги, проезды и подъезды к зданию	содержатся в исправном состоянии, не загромождены
Пожарные лестницы, ограждения на крыше здания	находятся в исправном состоянии
В каждом помещении ДОУ	вывешена инструкция по ПБ, табличка с указанием ответственного за пожарную безопасность, номера телефонов пожарной команды
Лестничные клетки, эвакуационные выходы, коридоры, тамбуры	свободны, ничем не загромождены
Двери эвакуационных выходов	запираются только изнутри с помощью легко открывающихся запоров
В группах столы, кровати	установлены так, чтобы не загромождать выходы из этих помещений.
Материальные ценности в кладовой и складах	хранятся строго по ассортиментам
Сварочные работы в здании ДОУ	Не проводятся
Пожарный щит	укомплектован необходимым оборудованием
Над дверями эвакуационных выходов	установлены световые указатели «ВЫХОД»
Пожарные краны	находятся в исправном состоянии

Огнетушители в количестве -53 шт	Находятся в исправном состоянии. Проходят диагностику и перезарядку ежегодно.
Прямки оконных проемов	очищены от мусора.
Планы эвакуации и инструкции к ним	имеются.
Аварийное освещение	Находится в исправном состоянии
АПС	Находится в рабочем состоянии

Председатель комиссии:


Мельникова Е.В.

Члены комиссии:


Зеленская О.В.


Шкатулов Г.А.